

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुस्त में मशीन डेमी 100 एकड़ों
पृष्ठों के बिना ही अनन्त अकिनाइ
स. प्र. R.W.D फेनहारा के पानाम
के निर्माण किया जाता है

10/7/19

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रणाली पकडीदयाल

10/7-20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARIDAYA DIVISION

R.W.D FENAHARA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. **896**

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd yr. Maintenance

Sch. XLV-Form No.134

16

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Work-	Maintenance of road				Form
	Plaster R.C.C. road				6
	Utterwari				To left Dakhinwari
	To left				
Agency -	M/S. Uttam Bihari Const.				
	Sports club Road Chhatanur.				
	East Chhatanur.				
Agreement No -	12 SBD/2019-20				
Actual date of completion -	07.07.2020				
Date of Measurement -	10.08.2022				
① Maintenance of Road side					
		0.18	KM		
② Maintenance of Drainage					
		0.22	KM		
③ Maintenance of H.W. pipe within					
		2.00	Mtr.		
④ Repair of Pot Hole					
	1x	4.0 x 1.0	0.07		0.30 m ²
	1x	2.0 x 2.0	0.07		0.30 m ²
	1x	5.0 x 1.60	0.07		0.60 m ²
	1x	8.0 x 1.0	0.07		0.60 m ²
	1x	15.0 x 0.80	0.07		0.90 m ²
	1x	10.0 x 1.60	0.07		1.20 m ²
	1x	20.0 x 1.0	0.07		1.50 m ²

Continuation

15-40m2

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1	10.0	1.0	0.0	5.40 m ²
	1	10.0	1.0	0.0	0.75 m ²
					6.15 m ²
⑤ Patch paper on					
part of the					
	1	4.0	1.0		4.00 m ²
	1	2.0	2.0		4.00 m ²
	1	5.0	1.60		8.00 m ²
	1	8.0	1.0		8.00 m ²
	1	15.0	0.80		12.00 m ²
	1	10.0	1.60		16.00 m ²
	1	20.0	1.0		20.00 m ²
	1	10.0	1.0		10.00 m ²
	1	8.0	1.0		8.00 m ²
					70.31 m ²
⑥ Patch paper on					
surface					
	1	12.0	1.20		14.40 m ²
	1	8.0	1.0		8.00 m ²
	1	6.0	1.80		10.80 m ²
	1	12.0	1.0		12.00 m ²
	1	15.0	1.60		24.00 m ²
	1	23.0	1.0		23.00 m ²
					70.31 m ²
⑦ Restoring of					
cut					
	1	30.0	1.12	0.30	10.08 m ²

Continuation

10.08 m²

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				R.P.	10.08 m
①	1 x	10.5	1.10	0.30	3.30 y
	1 x	25.4	1.13	0.30	8.47 y
	1 x	30.4	1.10	0.30	9.90 y
	1 x	22.5	1.13	0.30	7.45 y
	1 x	15.4	1.16	0.30	4.95 y
	2 x	20.4	1.11	0.30	1.32 y
	2 x	30.4	1.13	0.30	20.34
	2 x	15.4	1.10	0.30	9.99
	1 x	30.4	1.13	0.30	10.17
	1 x	15.4	1.16	0.30	4.95
	Total = 86.68 m				96.10 m ²
⑧	Horsy 7 B. engshan.				

	Total of 15				
	2 x	30.4	1.11		66.60 y
②	2 x	25.4	1.10		55.00 y
	1 x	15.4	1.10		16.50 y
	2 x	26.4	1.10		57.20 y
	1 x	30.4	1.11		33.30 y
③	1 x	28.4	1.12		31.36 y
	2 x	30.4	1.10		66.00 y
	2 x	25.4	1.13		56.50 y
④	1 x	24.4	1.10		26.40 y
					608.86 m ²
	10.08.23				
	J.E. Phukan				
	10/8/23				
	A.E.				

Abstract of cost

19

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Mainline of Road etc					
T.M. R/P - 162		0.18	Km		
		1074.51	m		19324
② Mainline of 2nd class					
T.M. R/P - 162		0.22	Km		
		654.21	m		1442
③ Mainline of High-pile					
T.M. R/P - 162		2.4	M		
		1117.0	m		22342
④ Repair of Pet Hole					
T.M. R/P - 172		5.27	m		
		11610.07	m		6118524
⑤ Patch repair on Pet Hole - cur etc for					
T.M. R/P - 172		70.31	m		
		17.12	m		2229724
⑥ Patch repair on 2nd					
T.M. R/P - 172		70.31	m		
		334.50	m		2351924
⑦ Paving of 2nd					
T.M. R/P - 182		86.68	m		
		380.58	m		3298924

Continuation

651425612

712

20P' XFA-10MD 140-438

Continuation