


हू कि नारी पुरुष महीन
वकील 100 महीन ह जिले श्री
वाराणसी पुराण समापन कमिटी
ग्रामीण कार्य विकास कार्यक्रम
पुनर्वसन पकडीयाल के पुनर्गम
में निवेश किया गया है


कार्यपालक अभियन्ता
: ग्राम कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल पकडीयाल

Schedule XLV Form No.-134

R.W.D PAKARI DAYAL DIVISION
R.W.D PAKARI DAYAL SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

630

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

6th year maintenance.

61

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Mamata work - maintenance of road from					
Janjhar to Babu Jala.					
MGSY - NISB - Bines					
Block - Pakanidip.					
Agency - 715 Uttar Bihar Construction campy,					
sports club st. Chhotamni					
Gotthari, G. Chhotamni					
Actual Date of work - 12.5.2019.20					
Actual Date of work - 29.05.2020					
Maintenance - 30.5.2023					
				29.5.2024.	
Garden work has been done					
by Agency					
1. Restoration of lawns					
with soil					
2x 4x 9.60x 0.70x 0.30					16.12
2x 6x 11.10x 0.80x 0.30					31.96
2x 8x 7.80x 0.75x 0.30					28.08
2x 10x 6.15x 0.70x 0.30					25.83
2x 12x 4.90x 0.65x 0.30					22.93
2x 14x 3.05x 0.60x 0.30					15.37
2x 16x 2.00x 0.55x 0.30					10.56
2x 9x 8.70x 0.40x 0.30					18.79
					169.64 m ³

Continuation with 169.08 m³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2. Filling of Earthen shoulder					
Fill					
2A 4 x 12.10 x 0.80					= 77.44
2A 6 x 10.90 x 0.70					= 91.56
2A 8 x 8.80 x 0.75					= 105.60
2A 10 x 6.95 x 0.65					= 90.35
2A 5 x 14.30 x 0.85					= 121.55
2A 7 x 11.70 x 0.90					= 147.42
2A 9 x 9.65 x 0.85					= 147.64
2A 11 x 7.65 x 0.80					= 134.64
2A 3 x 5.85 x 0.50					= 17.55
				T	933.75 m ²
3. Repair of pot hole					
75 mm					
3A 6.30 x 2.60 x 0.075					= 3.68
6A 4.10 x 2.10 x 0.075					= 3.87
9A 2.90 x 1.80 x 0.075					= 3.52
12A 1.60 x 0.60 x 0.075					= 0.86
15A 0.90 x 0.70 x 0.075					= 0.70
18A 0.60 x 0.40 x 0.075					= 0.32
5 x 3.07 x 0.20 x 0.075					= 0.23
				T	13.18 m ³
4. Patch Repair over pot.					
Rob					
3A 6.30 x 2.60					= 49.14
6A 4.10 x 2.10					= 51.66

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	9	2.90	1.80		46.98
	12	1.60	0.60		11.52
	15	0.90	0.70		9.45
	18	0.60	0.40		9.32
	5	3.07	0.20		3.07
				T	176.14 m ²
				Grat	175.78 m ²
5. Patch repair over bldg					
min surf					
	4	4.10	2.80		45.92
	8	2.80	1.80		40.32
	12	1.80	1.20		25.92
	20	0.60	0.45		5.40
	14	0.50	0.30		2.10
	20	7.07	0.25		45.35
				T	175.81 m ²
				Grat	175.78 m ²
6. Mailing f. H.P. culvert					
by way					14 NO
7. Mailing f. S ab culvert by					
way					1 NO
8. Cutting f. brench d.					
to					5 NO
9. Cutting f. shulbush					
from f. way					21 NO

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
10. Trimming of ground					
Wash of ground					
	3	13.00	10.30		11.70
					T 11.70 m ²
11. White washing of walls					
Wash					
Top	28	6.150	0.40		68.88
End	56	0.40	0.60		13.44
S.L.	28	6.150	0.60		103.32
	28	6.150	0.70		120.54
					T 306.18 m ²
				Grass	294.00 m ²
12. 700 m ² of 2007 & 2008					
S.L.					0.37 km
13. 700 m ² of 2007 & 2008					
by way					0.31 km
14. 700 m ² of 2007 & 2008					
27.24.					
J.E.					
Abstract of cost					
Restoration of Rain					
as with soil					
P. 61					
169.08 m ²	378.32				63586

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2/2	Maint of earthen				
	shoulder P-14				
	P-62				
933.75	②	580.42		8.	54550.7
3/3	Repair of but hole by				
	opening				
	P-62				
13.18	③	11141.79		8	146889.7
4/4	Patch repair over				
	but hole				
	P-63				
175.78	④	305.42		8.	53687.7
5/5	Patch repair over				
	bihinnia				
	P-63				
175.78	⑤	322.31		8.	56656.7
6/7	Maint of CID work for				
	H.P				
	P-63				
14.40	⑥	1109.67		9.	15535.7
7/8	Maint of CID work for				
	slab culvert				
	P-63				
14.40	⑦	2291.44		8.	2291.7
8/11	Cutting of branches				
	of tree				

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
5 No ①	P-63				527:-
9/11① Cutting & stone					
from 9. way					
	P. 63				12252
21 No ①	6247				136:-
19/11① Trenching & drains					
and walls					
	P-64				25985
11.70 7 ①	2216				25:-
11/12 While washing & put					
to road					
	P-64				
294.00 7 ①	16254				4863:-
2/10 Mainline & 200 y & km					
stone					
	P-64				
0.37 Km ①	651205				248:-
12/9 Mainline & 1 km					
by way					
	P. 64				
0.31 km ①	106650				332:-
					399320:-
100.0057 below a. 1					200:-
					399120:-
2.7.24.	2/7/24				
S.E.	AE				

Continuation