

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक
में मशीन द्वारा कुल (100) एक लॉफने डीप
है जो श्री राम निरंजन कुमार शर्मा लक्ष्मण,
अभिप्रेता, ग्राहक, कार्य विभाग, कार्य अवरक्षक
तद्वत्ता की निर्गत किया जाता है

21/11/19
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Teghra (Begusarai)
21/11/19

Sch, XLV-Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 296

Name of Officer

Date of first entry

Date of last entry

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

NIR- Lot p.m. of House of
 Shis Bhagat to Kirton
 Panchaganohli

By- Pramod Kumar
 Agent - 14/03/2019 (19-20
 Stn)

Cap 15-11-22

present entry

1/ Restoration of farm
 at

$2 \times 19 \times 6.50 \times 0.15 \times 0.30 = 18.52$
 $4 \times 2 \times 30.0 \times 1.05 \times 0.30 = 207.90$
 75.60

$8 \times 25.10 \times 1.10 \times 0.30 = 72.28$
 $5 \times 17.50 \times 1.50 \times 0.30 = 16.87$
 $4 \times 20.10 \times 1.0 \times 0.30 = 24.12$
 $= 207.27$
 $\text{Total} = 198.72m^2$

2/ making up Benches
 shoulder delay

$18 \times 5.5 \times 0.28 = 77.22$
 $10 \times 25.0 \times 0.60 = 150$
 $10 \times 30.0 \times 0.95 = 285$
 $= 512.22$
 $\text{Total} = 432.00m^2$

3/ patch over Pot holes

$3 \times 2.15 \times 1.25 = 8.06m^2$
 $1 \times 3.95 \times 0.95 = 3.75m^2$

Continuation