

Schedule XLY-Form No. 134
कार्य - लेखांक लेखांक से खासद्वारा लेखांक

कार्यपालक अभिलेख

ग्राहक कार्य विभाग

कार्यपालक अभिलेख

श्री सुनील कुमार, सहायक अभिलेखी **DIVISION**

कार्य उपर प्रभंड - सुभाष **SUB-DIVISION**
सहायक - श्री बाबल केशव सिंह

Measurement Book

No 375
19-20

4th year Mantance

x 72

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Bank Bahua to Bankman tal					
Dist -					
Agency - Nawalxuman figs					
① Restoration of rain cut do -					
	10	30.0	1.125	3.00	91.125 m ³
	1	20	1.125	3.00	6.750 m ³
					97.875 m ³
					Limit = 97.20 m ³
② Making up Bank & slope do -					
	10	18.0	1.0		180.00 m ²
	20	9.0	1.0		180.00 m ²
	30	4.50	1.0		180.00 m ²
					540.00 m ²
③ Repair rot put hole do -					
	18	4.0	1.2	0.075	6.48 m ³
					Limit = 6.33 m ³
④ Patch & repair gas duct do -					
					vide item (3) = 6.33 m ³
					0.075
					= 84.38 m ³
⑤ Patch & repair w- m-ss do -					
					vide item (4) = 84.38 m ³
⑥ Mantance of - do - do -					
	1	1	1.0		
⑦ Mantance of road fig -					
	1	0.18			0.18 km
⑧ Mantance of 200 M slope					
	1	0.22			0.22 km

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑥ Main drainage - D - vide TM					
P-② ab = 1.0 NM					
CR 1117 = 20 / m				R	1117 = 20
⑦ Main drainage road side -					
vide TM P-②					
ab = 0.18 KM					
CR 1074 = 51 / m				R	193 = 20
⑧ 200 M drain - vide TM P-②					
ab = 0.22 KM					
CR 654 = 04 / m				R	141 = 20
⑨ culvy of branches - do - vide TM					
P-③ ab = 3.00 NM					
CR 106 = 52 / m				R	320 = 20
⑩ culvy of stream - do - vide TM P-③					
ab = 12.00 NM					
CR 6 = 54 / m				R	78 = 20
⑪ culvy of stream - do -					
vide TM P-③ ab = 6.75 NM					
CR 2.18 / m				R	15 = 20
⑫ Culvy of stream - do - vide TM P-③					
ab = 21.00 NM					
CR 16 = 55 / m				R	350 = 20
Less 10% below				R	200174 = 20
				R	20017 = 20
				R	180157 = 20
				Sum	18017024

18/11/2024