




अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है किRRSMP..... योजनान्तर्गत:-

1. पथ/पुल Repair at Road From N.H-28B में कराये गये कार्य की to Balua Tikuliya गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा-


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल-


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-