


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

अधियाचना हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMP (Gen) योजनान्तर्गत :-


1. पथ/पुल Repair And Maintenance Of PWD Bihiya Chaurasta Teghra Road To SH 102 में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गई है, जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है, जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


8/10/25

कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा, बिहिया


9/10/25

सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, बिहिया


9/10/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर