1324

3rd year maint.

30

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w: L024 Chakhalib to harijan tola carriageway. 11 tak.					
Agency - Sri. Vishwamohan Kumar.					
Agr. No - 13(SBD)/ 2017-2018					
D.O.W - 05.07.2017					
D.O.C - 05.08.2020					
(1) Restoration of Raincuts —					
	12	x 2.50	x 0.90	x 0.30 =	8.10
	18	x 2.75	x 0.85	x 0.30 =	12.62
	11	x 2.45	x 0.80	x 0.30 =	6.47
	16	x 2.60	x 0.95	x 0.30 =	11.86
	14	x 2.70	x 0.70	x 0.30 =	7.94
	20	x 2.15	x 0.90	x 0.35 =	11.61
	17	x 2.75	x 0.85	x 0.30 =	11.92
	02	x 2.20	x 0.90	x 0.35 =	01.38
					71.90 m³
				Unit —	71.68 m³
(2) Maintenance of Earthen Shoulder —					
	10	x 5.00	x 0.75	—	37.50
	25	x 5.00	x 0.70	—	87.50
	12	x 5.00	x 0.75	—	45.00
	17	x 5.00	x 0.80	—	68.00
	22	x 5.00	x 0.70	—	77.00
	20	x 5.00	x 0.85	—	85.00
					400.00 m²
				Unit —	397.69 m²

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
852.19 m² @ ₹		2.01	/m²	₹	1713 :-
				₹	48899 :-
Less Below 10 %				₹	4890 :-
				₹	44009 :-
~~Qty~~					
Q/w. 131.23 m³					