

શ્રીશ્રી - MMUSY (SC) સંસ્થા, ગાંધીનગર

પ્રથમ કોષ્ટક - ગ્રામીણ સેવા સંસ્થા

Schedule XLV-Form No. 134

સંબંધિત કોષ્ટક - ગ્રામીણ સેવા સંસ્થા

સંકરણ કોષ્ટક - 12.5B/2029 DIVISION

કાર્ય સંકરણ નિધિ - 14.-9-2020

કાર્ય સંકરણ નિધિ - SUB-DIVISION
13-9-2021

MEASUREMENT BOOK

M.B.No-1178

Particulars 279	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
2019 year Maintenance						
H/W:- Height of seed from						
N92cm to P92cm						
H/W:- SRI Rohit Kumar Jha.						
A/H:- 12 SBD / 2020 - 2021						
Date of actual completion:- 25-6-2021						
Date of Measurement:-						
Details of work:-						
Item No.:- Rectification of						
water cuts with silt						
$07 \times 30.00 \times 1.05 \times 0.30 = 66.15 \text{ m}^3$						
$01 \times 12.00 \times 1.00 \times 0.30 = 3.60 \text{ m}^3$						
69.75 m^3						

Item No.:- Rectification of					
water cuts with silt					
10 x 30.00 x 1.125 = 337.50 m ³					
0.5 x 30.00 x 1.125 = 168.75 m ³					
01 x 25.00 x 1.125 = 28.13 m ³					
Total = 534.38 m ³					
Item No. (3):- Repair of Pot Holes					
with H.S.S.					
05 x 2.50 x 1.00 = 12.50 m ²					
04 x 1.50 x 1.50 = 9.00 m ²					
02 x 10.00 x 0.50 = 10.00 m ²					
10 x 0.50 x 0.50 = 2.50 m ²					
01 x 9.50 x 2.10 = 19.95 m ²					
Total = 53.95 m ²					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/R	P ₂	69360-
0.14 H de T.M.B	P ₁₁₀			(66) R	
0.4 H de			1130.67/H	P ₂	4523-
<u>Item (6) - Paint of road</u>					
Sign					
0.14 H de T.M.B	P ₁₁₀			(66)	
0.19 K.H @			1080.73/K.H	P ₂	205=-
<u>Item (6) - Paint of road</u>					
0.19 K.H					
0.24 K.H @			482.55/K.H	P ₂	116=-
<u>Item (7) - White washing</u>					
two coat on parapet wall					
82.96 H			16.34/H	P ₂	1356=-
				P ₂	75560-
Add 1% labour cost (+)				P ₂	756=-
Add 12% of S.T (+)				P ₂	9067=-
				P ₂	85383-
Less 0.04% below agg. cost (-)				P ₂	34=-
				P ₂	85349=-
H 20/10/18 20/10/18 Bakman 20/10/18 SE					

Continuation