

M.M.G.S.Y. (GEN)

कार्य का नाम - दुर्गावती ककरौन रोड से विक्रमपुर

Schedule XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

वाराणसी जिला

DIVISION

श्री रामचन्द्र पांडा सहायक अभियन्ता

कार्य अवर प्रमंडल - दुर्गावती

SUB-DIVISION

संपदक - श्री सिधलेश कुमार सिंह

M.B.No- 358

19-20

Measurement Book

Abstract of work

① Restoration of rain cut - do -

videom P-(78) ab = 70.88 m³

R₂ 26974 =

② Make up ground - do -

videom P-(78) ab = 337.50 m²

R₂ 19778 =

③ Repair pot hole - do -

videom P-(78) ab = 4.22 m³

@ R₁₁ 199 = 81/m³

R₂ 47249 =

④ Patch new pot hole -

videom P-(78) ab = 56.25 m²

@ R₂ 304 = 92/m²

R₂ 17152 =

⑤ Patch subsoil on entrance -

videom P-(78) ab = 56.25 m²

@ R₂ 323 = 83/m²

R₂ 18999 =

⑥ Maintain grade - do -

videom P-(78) ab = 1.00 m²

@ R₂ 117 = 10/m²

R₂ 1117 =

⑦ Maintain road 55 - do -

videom P-(78) ab = 0.15 km

@ R₂ 1024 = 51/km

R₂ 161 =

⑧ Maintain road 100 m stone -

videom P-(78) ab = 0.18 km

@ R₂ 654 = 14/km R₂ 118 =

⑨ Cully g branch - do - videom

P-(78) ab = 2.00 m²

@ R₂ 106 = 52/m²

R₂ 213 =

⑩ Cully g shm - do - videom

mp-(78) ab = 10.00 m²

Continuation
@ R₂ 6 = 54/m²

R₂ 65 =

[illegible]