Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	5th year maintenance				
Name of work:- L043 Rampur mani & Janiyani to Bharwari					
Agency:- Ajit Kumar Roy					
Agreement No:- 23/SBD/2019-2020					
Actual date of completion:- 15-06-2020					
Item No 1/1:	Restoration of earth cut to - -				
	2×4 No × 30.0 × 0.5 × 0.30 =				36 m³
	2×1 No × 30.0 × 0.6 × 0.30 =				10.80 m³
	2×3 No × 30.0 × 0.90 × 0.30 =				16.20 m³
	2×5 No × 30 × (0.8+1.2)/2 × 0.30 =				18.0 m³
				=	81.0 m³
	Limit of 2% As per Rate =				79.19 m³
Item No 2/2:	maintenance of earthen shoulder including the excess of soil				
	2×5 No × 20.0 × (0.8+1.20)/2 =				200 m²
	2×3 No × 30.0 × 0.60 =				108 m²
	2×4 No × 25.0 × 0.65 =				130 m²
				=	438 m²
Item No 3/3:	Repair pot holes already filled with 75 mm W.M.M - -				
	4 No × 15.0 × 0.90 =				54 m²
	6 No × 0.90 × 0.50 =				2.7 m²
	1 No × 12.20 × 0.60 =				7.32 m²
	3 No × 5.30 × 1.20 =				19.08 m²
				Continuation 4/3 -	83.10 m²

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

B/F ₹ 128568=

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Strip 7/7	P/V and laying of hot applied thermoplastic compound - do -				
	Qty vide P. No. (67)				
	180 m² @ 755.53/m² ₹				135995=
			Total ₹		264563=00
	Mdn 15/06/25 JE				
			Gw 15/6/25 AE		

Continuation

Scanned with CamScanner